

INFORME DE CONTRATISTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

Número del Contrato:	CO1.PCCNTR.6665190		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA EL SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN CON EL FIN DE OPTIMIZAR, MANTENER Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, EN ARTICULACIÓN CON LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA.		
Contratista:	Diego Efraín Carreño Fernández		
No. de Cedula	11´204.467 de Chía		
Fecha Inicio del Contrato	22/08/2024	Fecha de Terminación	21/12/2024
Periodo del Informe	22/08/2024 a 21/09/2024		

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	
Valor total del Contrato	\$21´600.000
Valor a Pagar en este periodo	\$5´400.000
Saldo por Pagar	\$16´200.000
Pago No.	01

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS VIGENTES		
A la fecha de presentación del presente informe y documento soporte de pago, BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, manifiesto que tengo vigentes los siguientes contratos adicionales de prestación de servicios, y que realicé el pago de aportes al SSI sobre el 40% del total de los ingresos mensuales así:		
ENTIDAD CONTRATANTE	VALOR MENSUAL DE LOS INGRESOS	FECHA INICIO / FECHA TERMINACIÓN CONTRATO

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
Tipo de aporte	Planilla N°	Mes al que corresponde el aporte	Valor Pagado
Salud	4568545307	AGOSTO de 2024	\$ 81.000
Pensión			\$ 103.700
ARL			\$ 3.400

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato No. CO1.PCCNTR. 6665190, me permito relacionar **las actividades ejecutadas** durante el periodo **22 Agosto de 2024 al 21 Septiembre DE 2024** , en mi condición de contratista conforme a lo siguiente:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1. Acompañar a la Secretaría de Educación en el seguimiento de programas y proyectos de la infraestructura educativa establecida en el Plan de Desarrollo, a cargo de la Secretaria de Obras Públicas, mediante informes que documenten los avances obtenidos, requeridos por el supervisor del contrato.	Brindando apoyo a la Secretaría de Educación en la supervisión de los programas y proyectos de infraestructura educativa, incluidos en el plan de desarrollo liderado por la Secretaría de Obras Públicas. Como parte de este proceso, se realizaron visitas de inspección técnica a la Institución Educativa Oficial José Joaquín Casas - Sede Nueva y a la Institución Educativa Oficial Santa María del Río - Sede Nueva, con el fin de evaluar el estado actual de sus infraestructuras. Estas visitas permitieron generar informes detallados, los cuales documentan el estado de las instalaciones. Ver anexo 1
2. Apoyar a la secretaria de educación, en la	Actualmente, se están elaborando mapas de riesgo para las Instituciones Educativas Oficiales (IEO), con el objetivo de identificar

elaboración de un mapa de riesgos de la infraestructura de las Instituciones educativas Oficiales (IEO) del Municipio de Chía.

las necesidades más urgentes en infraestructura para su mantenimiento. Hasta el momento, se han desarrollado cuatro mapas de riesgo correspondientes a las siguientes instituciones.

- Institución Educativa José Joaquín Casas
- Institución Educativa La Balsa
- Institución Educativa Laura Vicuña
- Institución Educativa Oficial Diversificado Chía – Sede Campincito

Los mapas de riesgo incluyen los siguientes criterios:

- Riesgo: Identificación del riesgo específico.
- Descripción: Explicación detallada del riesgo y sus posibles consecuencias.
- Posibles Consecuencias: Descripción de las repercusiones negativas que podrían ocurrir si el riesgo se materializa.
- Probabilidad: Evaluación de la probabilidad de que el riesgo ocurra (Baja, Media, Alta).
- Impacto: Evaluación de los efectos que tendría el riesgo si llega a suceder (Bajo, Medio, Alto).
- Nivel de Riesgo: Clasificación del riesgo en función de la combinación de probabilidad e impacto (Bajo, Moderado, Alto).
- Medidas de Mitigación: Acciones necesarias para reducir o controlar el riesgo identificado.
- Responsable: Persona o equipo encargado de implementar las medidas de mitigación.
- Fecha de Revisión: Frecuencia con la que se debe revisar el riesgo y las medidas implementadas para su control.

Este proceso tiene como finalidad asegurar que las infraestructuras de las IEO se mantengan seguras y en condiciones óptimas para la comunidad educativa. Enlace: [matriz de riesgo](#) ver anexo 2.

3. Brindar apoyo a la secretaria de Educación en la proyección de acciones de mejora encaminadas al cumplimiento de los de programas y proyectos de la infraestructura educativa, a cargo de la Secretaría de Obras Públicas, de acuerdo con los avances obtenidos.	La Secretaría de Educación ha elaborado un informe sobre el estado de la infraestructura de mantenimiento de las instituciones educativas. Se realizaron visitas a tres instituciones para evaluar los espacios destinados a la primera infancia: • Institución Educativa Oficial Bojacá sede mercedes de Calahorra. • Institución Educativa Oficial Fagua Sede primaria. • Institución Educativa oficial Fagua Sede Tiquiza. Estrategias de Mejora: Es fundamental adecuar las instalaciones de estas sedes para asegurar una atención adecuada a los niños de la primera infancia. Colaboración: La implementación de estas adecuaciones estará a cargo de la Secretaría de Educación, en colaboración con otras entidades pertinentes. Avance y Resultados: El progreso de las adecuaciones se evaluará periódicamente, teniendo en cuenta los resultados en la atención a la primera infancia. Planificación: Se llevarán a cabo acciones específicas para mejorar la infraestructura de las instituciones, con un enfoque en las necesidades de los niños de la primera infancia.Ver anexo 3.
4. Brindar apoyo en la recopilación y consolidación de la información documental y cartográfica relacionada con la infraestructura educativa de las Instituciones oficiales del Municipio de Chía.	Se realizó la recopilación de la documentación relacionada con la infraestructura de las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Chía. Durante este proceso, se localizaron los planos en formato PDF de la Institución Educativa Oficial Diversificado Chía, Sede Principal. Estos archivos serán integrados al informe para futuras consultas.Ver anexo 4.
5. Proyectar respuestas de PQRS y solicitudes de Entes de control, de los aspectos técnicos relacionados con la infraestructura educativa, de acuerdo con las asignaciones que realice el supervisor del contrato, cuando así se requiera	Se ha dado respuesta a las solicitudes recibidas del sistema hallazgos SAC de las diferentes instituciones educativas, asegurando que cada una sea atendida adecuadamente. En los casos pertinentes, las solicitudes son remitidas a las áreas correspondientes para su análisis y respuesta según los aspectos técnicos relacionados con la infraestructura educativa. Este proceso se realiza conforme a las asignaciones del supervisor del contrato, asegurando así el cumplimiento de los requerimientos establecidos por la Secretaría de Educación del Municipio de Chía.Ver anexo 5.

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	\$ 103.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 103.700	\$ 0	\$ 103.700
SUBTOTALES:										\$ 103.700	\$ 0	\$ 103.700

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 81.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 81.000	\$ 0	\$ 0	\$ 81.000
SUBTOTALES:									\$ 81.000				\$ 81.000	\$ 0	\$ 0	\$ 81.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 3.400	\$ 3.400	\$ 0	\$ 0	\$ 3.400
SUBTOTALES:									\$ 3.400	\$ 0	\$ 0	\$ 3.400

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																					
DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL													PARAFISCALES																					
Nº	IDENTIFICA CIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	PENSIÓN		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																				
1	CC 11204467	CARRENO FERNANDEZ DIEGO EFRAIN	INDEPENDIE NTE CONTRATO DE PRESTACION DE		\$ 2.160.000			NO	22																	230201- PROTECCI ON	9	\$ 648.000	\$ 103.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 103.700	EPS008- COMPENS AR	9	\$ 648.000	\$ 81.000	\$ 0	\$ 81.000	14-11 - ARL SURA	9	\$ 648.000	11204467	\$ 3.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

TOTAL	\$ 188.100
--------------	-------------------

		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 1 6 Levantamiento suspensión RUT				4. Número de formulario 141120477814			
(415)7707212489984(8020) 000014112047781 4							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
1 1 2 0 4 4 6 7		2		Impuestos de Bogotá		3 2	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente		25. Tipo de documento		26. Número de Identificación		27. Fecha expedición	
Persona natural o sucesión ilíquida		2		Cédula de Ciudadanía		1 3	
28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio		31. Primer apellido	
COLOMBIA		1 6 9		Cundinamarca		2 5	
32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres		35. Razón social	
FERNANDEZ		DIEGO		EFRAIN			
36. Nombre comercial							
37. Sigla							
UBICACIÓN							
38. País		39. Departamento		40. Ciudad/Municipio		41. Dirección principal	
COLOMBIA		1 6 9		Cundinamarca		2 5	
42. Correo electrónico		43. Código postal		44. Teléfono 1		45. Teléfono 2	
arq.diegocarreno@gmail.com		3 1 7 5 3 2 9 4 6 6					
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código		47. Fecha inicio actividad		48. Código		49. Fecha inicio actividad	
7 1 1 1		2 0 1 1, 0 2 0 3		50. Código		51. Código	
1		2		3		4	
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código							
4 9							
49 - No responsable de IVA							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código				55. Forma			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				56. Tipo			
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				Servicio			
				1 2 3			
				57. Modo			
				58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos		60. No. de Folios:		61. Fecha			
SI NO X		0		2024 - 08 - 29 / 14 : 08: 34			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre VASQUEZ AYA MERY NELCY			
				985. Cargo Gestor III			

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la persona CARREAO FERNANDEZ, DIEGO EFRAIN identificado(a) con CC 11204467 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA AHORROS No. 264675703 desde el 11 de marzo de 2024, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 11 de marzo de 2024, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogotá



CERTIFICACION PARA CALCULO DE RETENCION EN LA FUENTE PARA RENTAS
QUE NO PROVENGAN DE UNA RELACION LABORAL O LEGAL Y
REGLAMENTARIA

Yo, Diego Epain Corredo fernandez identificado con cédula de ciudadanía No. 11.204.467, En cumplimiento del decreto 2231 del 22 de diciembre de 2023, por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 206, 331, 336 y 383 del Estatuto Tributario, modificados por los artículos 2, 6, 7 y 8 de la ley 2277 de 2022, se sustituyen, modifican y adicionan unos artículos a la parte 2 del libro del Decreto 1625 de 2016, único reglamentario en materia tributaria, relacionados con la determinación del impuesto sobre la renta a cargo de las personas naturales residentes y la retención en la fuente por concepto de rentas de trabajo. Manifiesto por escrito y bajo la gravedad del juramento que:

Para el cálculo de la retención en la fuente:

☒ No usaré costos en mi declaración de rentas, para que se aplique la tarifa de acuerdo con lo previsto en el artículo 383 del estatuto tributario.

☐ Aplicar la tarifa de retención en la fuente prevista en los artículos 392 y 401 del Estatuto tributario y decretos reglamentarios.

La presente certificación se firma a los 24 del mes de Septiembre de la vigencia 2024.

FIRMA: Diego E Corredo f

Carrera 11 N° 11-29
PBX: 884 4444 Ext. 2010
secretariadehacienda@chia.gov.co
www.chia-cundinamarca.gov.co

INFORME DE ACTIVIDADES

(ANEXO 1)

ACTA DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

Contrato	Periodo	
CO1.PCCNTR.6665190	22/08/2024	21/09/2024

OBJETO : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA EL SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN CON EL FIN DE OPTIMIZAR, MANTENER Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, EN ARTICULACIÓN CON LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

1. Acompañar a la Secretaría de Educación en el seguimiento de programas y proyectos de la infraestructura educativa establecida en el Plan de Desarrollo, a cargo de la secretaria de Obras Públicas, mediante informes que documenten los avances obtenidos, requeridos por el supervisor del contrato.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Brindando apoyo a la Secretaría de Educación en la supervisión de los programas y proyectos de infraestructura educativa, incluidos en el plan de desarrollo liderado por la Secretaría de Obras Públicas. Como parte de este proceso, se realizaron visitas de inspección técnica a la Institución Educativa Oficial José Joaquín Casas - Sede Nueva y a la Institución Educativa Oficial Santa María del Río - Sede Nueva, con el fin de evaluar el estado actual de sus infraestructuras. Estas visitas permitieron generar informes detallados, los cuales documentan el estado de las instalaciones.

Visita inspección técnica de infraestructura Institución Educativa Oficial Santa María del Río - Sede Nueva

Registro Fotográfico

Responsable : Arquitecto Diego Efraín Carreño Fernández

Fecha del informe : 29 agosto 2024

Durante la visita de la Contraloría, se informó que la obra de construcción de la Institución Educativa Santa María del Río había sido suspendida debido a que uno de los consorciados estaba inhabilitado para continuar con el proyecto. Sin embargo, la actual administración está tomando medidas para reanudar las actividades de construcción.

La obra se reiniciará en octubre de 2024, aunque esta fecha es tentativa y depende de la firma del acta de inicio y la disponibilidad de los recursos y trámites administrativos necesarios. Se estima que la finalización del proyecto tomará aproximadamente cinco meses a partir de la reanudación.

La Contraloría ha solicitado ser informada cuando la obra se reanude para realizar una mesa de seguimiento a los 15 días de la firma del acta de inicio, con el fin de monitorear el avance de la construcción.

En la inspección realizada, se constató que el avance de la obra es del 83%. El edificio principal consta de tres pisos, con un pasillo en el segundo piso que conecta al edificio anterior. Aún queda pendiente la instalación de las baterías de baños, el cerramiento de la fachada, la colocación de barandas, y algunos acabados interiores y exteriores.

Además, está pendiente la construcción de un bloque adicional que albergará el laboratorio y algunas aulas. La obra se entregará finalizada conforme a lo estipulado en la licencia de construcción.

El rector de la institución solicitó información detallada sobre el tiempo estimado para la entrega final de la obra, ya que actualmente tres quintos de los estudiantes se encuentran en un edificio arrendado. Esto es crucial para planificar la necesidad de continuar con el arrendamiento de salones el próximo año.

Finalmente, se abordó si la dotación de mobiliario y equipos necesarios para el funcionamiento del colegio ya está en proceso, para garantizar que esté lista cuando las instalaciones entren en operación.

Es importante aclarar que el proyecto no debe ser catalogado como un "elefante blanco", sino que se trata de obras inconclusas y proyectos críticos.

Este enfoque proporciona una estructura más clara, destacando los aspectos más importantes de la visita y la situación actual de la obra

Adjunto registro fotográfico que respaldan el estado actual de la institución.

INFORME DE ACTIVIDADES

(ANEXO 2)

ACTA DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

Contrato	Periodo	
CO1.PCCNTR.6665190	22/08/2024	21/09/2024

OBJETO : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA EL SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN CON EL FIN DE OPTIMIZAR, MANTENER Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, EN ARTICULACIÓN CON LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

2. Apoyar a la secretaria de educación, en la elaboración de un mapa de riesgos de la infraestructura de las Instituciones educativas Oficiales (IEO) del Municipio de Chía

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Actualmente, se están elaborando mapas de riesgo para las Instituciones Educativas Oficiales (IEO), con el objetivo de identificar las necesidades más urgentes en infraestructura para su mantenimiento. Hasta el momento, se han desarrollado cuatro mapas de riesgo correspondientes a las siguientes instituciones

- **Institución Educativa José Joaquín Casas**
- **Institución Educativa La Balsa**
- **Institución Educativa Laura Vicuña**
- **Institución Educativa Oficial Diversificado Chía – Sede Campincito**

Los mapas de riesgo incluyen los siguientes criterios:

- **Riesgo:** Identificación del riesgo específico.
- **Descripción:** Explicación detallada del riesgo y sus posibles consecuencias.
- **Posibles Consecuencias:** Descripción de las repercusiones negativas que podrían ocurrir si el riesgo se materializa.
- **Probabilidad:** Evaluación de la probabilidad de que el riesgo ocurra (Baja, Media, Alta).
- **Impacto:** Evaluación de los efectos que tendría el riesgo si llega a suceder (Bajo, Medio, Alto).
- **Nivel de Riesgo:** Clasificación del riesgo en función de la combinación de probabilidad e impacto (Bajo, Moderado, Alto).
- **Medidas de Mitigación:** Acciones necesarias para reducir o controlar el riesgo identificado.
- **Responsable:** Persona o equipo encargado de implementar las medidas de mitigación.

- **Fecha de Revisión:** Frecuencia con la que se debe revisar el riesgo y las medidas implementadas para su control.

Este proceso tiene como finalidad asegurar que las infraestructuras de las IEO se mantengan seguras y en condiciones óptimas para la comunidad educativa.

Matriz de Riesgos de Mantenimiento Locativos de la Institucion Eductiva Oficial - Jose Joaquin Casas

Responsable : Arquitecto Diego Efrain Carreño Fernandez

Fecha de la Matriz : 05 de septiembre 2024

Items	
	Moderado
	Media
	Alta

Riesgo	Descripción	Posibles Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo	Medidas de Mitigación	Responsable	Fecha de Revisión
Bomba de agua	La bomba de agua no ha recibido mantenimiento adecuado, acumulación de polvo y suciedad.	Rendimiento ineficiente, posibles fallas mecánicas, reducción de vida útil.	Media	Alta	Alto	Mantenimiento completo: limpieza, revisión, lubricación, inspección de conexiones y pruebas de funcionamiento.	Personal de Mantenimiento	Mensual
Tanque de agua	Ubicación en el tercer piso dificulta la inspección y el mantenimiento.	Dificultad para detección temprana de problemas, mantenimiento limitado.	Media	Media	Moderado	Mantenimiento y limpieza periódica, inspección del interior, reparación de corrosiones.	Personal de Mantenimiento	Semestral
Filtraciones de agua y humedad en baños	Filtraciones y humedad en baños de hombres, manchas en paredes y pisos.	Moho y hongos, riesgo para la salud, daños estructurales.	Media	Alto	Alto	Reparar fuentes de filtración, limpieza y desinfección, tratamientos antihumedad.	Personal de Mantenimiento	Mensual
Puertas metálicas en baños	Puertas metálicas oxidadas, caídas o desalineadas.	Accidentes, dificultades de acceso, falta de privacidad.	Media	Alto	Alto	Reparar o reemplazar puertas, eliminar óxido, aplicar anticorrosión y pintura protectora.	Personal de Mantenimiento	Trimestral
Llaves de los lavamanos	Llaves dañadas con escapes de agua.	Desperdicio de agua, posibles problemas de humedad.	Alto	Media	Moderado	Reemplazar o reparar llaves, revisar conexiones de plomería para evitar futuros problemas.	Personal de Fontanería	Mensual
Sanitarios con fuga en cisterna	Fugas constantes de agua desde las cisternas hacia la taza.	Consumo excesivo de agua, daño en el entorno inmediato.	Media	Media	Moderado	Revisar y reparar cisternas, inspeccionar sanitarios para detectar otros problemas.	Personal de Fontanería	Mensual
Orinales con escapes de agua	Escapes en conexiones de suministro y descarga de agua en orinales.	Desperdicio de agua, daños potenciales en el piso.	Media	Media	Moderado	Revisar y reparar orinales, ajustar conexiones y reemplazar sellos y juntas.	Personal de Fontanería	Mensual



Secretaría de
EDUCACIÓN

Matriz de Riesgos de Mantenimiento Locativos de la Institucion Eductiva Oficial - La Balsa

Responsable : Arquitecto Diego Efrain Carreño Fernandez

Fecha de la Matriz : 9 de septiembre 2024

Items	
	Moderado
	Media
	Alta

Riesgo	Descripción	Posibles Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo	Medidas de Mitigación	Responsable	Fecha de Revisión
Mantenimiento inadecuado de la bomba de agua	La bomba de agua muestra acumulación de polvo y suciedad.	Rendimiento ineficiente, fallas mecánicas, reducción de vida útil.	Media	Media	alto	Realizar un mantenimiento completo: limpieza, revisión y lubricación de componentes, inspección de conexiones eléctricas, pruebas de funcionamiento.	Personal de mantenimiento	Trimestral
Falta de mantenimiento y limpieza del tanque subterráneo	El tanque subterráneo puede no haber recibido mantenimiento adecuado.	Filtraciones, deterioro del tanque, problemas de suministro de agua.	Media	Alto	alto	Realizar inspecciones periódicas y procedimientos de mantenimiento preventivo. Limpiar y reparar el tanque según sea necesario.	Personal de mantenimiento	Trimestral
Filtraciones y humedad en los baños	Manchas de humedad y daños visibles en paredes y piso.	Moho y hongos, riesgo para la salud, daño estructural.	Media	Media	Media	Identificar y reparar fuentes de filtración, limpiar y desinfectar áreas afectadas, aplicar tratamientos antihumedad.	Personal de mantenimiento	Mensual
Mal estado de las puertas metálicas de los baños	Oxidación y desalineación de puertas metálicas.	Accidentes, falta de privacidad y funcionalidad.	Media	Media	Media	Reparar o reemplazar puertas, eliminar óxido, aplicar tratamientos anticorrosión, alinear y asegurar el funcionamiento adecuado.	Personal de mantenimiento	Trimestral
Daño en las llaves de los lavamanos	Llaves dañadas con escapes de agua.	Desperdicio de agua, incremento en costos, problemas de humedad.	Alta	Media	Media	Reemplazar o reparar llaves dañadas, revisar conexiones de plomería.	Personal de mantenimiento	Semestral

Escape de agua en las cisternas de los sanitarios	Flujo constante de agua desde la cisterna hacia la taza.	Consumo excesivo de agua, daño en el piso y estructuras circundantes.	Alta	Alto	Alto	Revisar y reparar cisternas, realizar inspección general de sanitarios.	Personal de mantenimiento	Semestral
Escape de agua en los orinales	Escapes en conexiones de suministro y descarga, así como en juntas y sellos.	Desperdicio de agua, humedad y daños en el área circundante.	Alta	Alto	Alto	Revisar y reparar orinales, ajustar o reemplazar conexiones y sellos, verificar válvulas de descarga.	Personal de mantenimiento	Semestral
Filtraciones en techos y canales	Filtraciones visibles, daño en la estructura de madera del techo.	Daños estructurales, pudrición de madera, problemas de humedad.	Alta	Alto	Alto	Inspeccionar y reparar techos y canales, considerar cambio completo del techo.	Contratistas especializados	Trimestral
Instalaciones eléctricas anticuadas	Riesgo de fallas o peligros eléctricos debido a la antigüedad.	Incendios, fallas eléctricas.	Media	Moderado	Moderado	Revisión exhaustiva de las instalaciones eléctricas.	Electricista calificado	Trimestral
Daños por ramas y raíces de árboles	Daños a techos, paredes y canales por vegetación descontrolada.	Daños estructurales y obstrucción de canales.	Media	Moderado	Alto	Poda de árboles y mantenimiento de jardinería.	Jardinero	Trimestral
Deterioro del contador de agua	Contador expuesto a la intemperie.	Daños por obstrucción o deterioro.	Media	Media	Moderado	Construcción de una caja protectora para el contador.	Constructor	Trimestral
Degradación estética y estructural	Necesidad de pintura y resanes en la institución.	Deterioro visual, posibles problemas estructurales.	Media	Media	Alto	Pintura y resanes generales, ornamentación de ventanas y barandas.	Pintor y personal de mantenimiento	Anual
Deterioro del techo y estructuras de soporte	Techo y estructuras de aluminio dañados.	Daños en el cielo raso, problemas estructurales.	Alta	Alto	Alto	Cambio completo del techo y reparación de estructuras.	Contratistas especializados	Trimestral
Deterioro de la malla perimetral	Daños en la malla perimetral que afectan la seguridad.	Riesgo de intrusiones y seguridad comprometida.	Media	Media	Moderado	Reparar o reemplazar la malla perimetral, asegurar integridad y funcionalidad.	Personal de mantenimiento	Trimestral

Criterios:

Riesgo: Identificación del riesgo específico.
Descripción: Explicación detallada del riesgo y sus posibles consecuencias.
Posibles Consecuencias: Detalla las repercusiones negativas que pueden resultar si el riesgo se materializa.
Probabilidad: Evaluación de la frecuencia con la que es probable que ocurra (Baja, Media, Alta).
Impacto: Evaluación del efecto que tendría el riesgo si ocurre (Bajo, Medio, Alto).
Nivel de Riesgo: Clasificación del riesgo basada en la combinación de probabilidad e impacto (Bajo, Moderado, Alto).
Medidas de Mitigación: Acciones que se deben tomar para reducir o controlar el riesgo.
Responsable: Persona o equipo encargado de implementar las medidas de mitigación.
Fecha de Revisión: Frecuencia con la que se debe revisar el riesgo y las medidas implementadas.



Carrera 10 N° 8-74
PBX: 884 4444 Ext. 2900-2901
sem.secretaria@chia.gov.co
www.chia-cundinamarca.gov.co



Matriz de Riesgos de Mantenimiento Locativos de la Institucion Eductiva Oficial - Laura Vicuña

Responsable : Arquitecto Diego Efrain Carreño Fernandez
Fecha de la Matriz : 16 de septiembre 2024

Items	
	Moderado
	Media
	Alta

Riesgo	Descripción	Posibles Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo	Medidas de Mitigación	Responsable	Fecha de Revisión
Falta de Mantenimiento en la Bomba de Agua	La bomba de agua presenta acumulación de polvo y suciedad, sugiriendo falta de mantenimiento regular.	Rendimiento ineficiente, fallas mecánicas, reducción en la vida útil del equipo.	Media	Alto	Alto	Realizar mantenimiento completo: limpieza, revisión y lubricación de componentes mecánicos, inspección de conexiones eléctricas y pruebas de funcionamiento.	Personal de Mantenimiento	Trimestral
Tanque Subterráneo No Mantenido	El tanque subterráneo muestra signos de falta de mantenimiento y limpieza.	Posible deterioro, filtraciones, y problemas de calidad del agua.	Media	Alto	Alto	Implementar inspecciones periódicas y mantenimiento preventivo. Realizar limpieza y reparaciones si es necesario.	Personal de Mantenimiento	Trimestral
Filtraciones de Agua y Humedad en Baños	Filtraciones visibles en paredes y pisos de los baños de hombres, con manchas de humedad.	Proliferación de moho y hongos, riesgo para la salud, daño estructural.	Alta	Alto	Alto	Reparar fuentes de filtración, limpieza y desinfección de moho, aplicación de tratamientos antihumedad.	Contratista Especializado	Semestral
Puertas de Baños en Mal Estado	Las puertas de los baños están desalineadas y en mal estado, afectando la funcionalidad y seguridad.	Dificultad en el acceso y la privacidad, posibles accidentes.	Alta	Medio	Alto	Reparar o reemplazar puertas, asegurar correcta alineación y funcionalidad.	Personal de Mantenimiento	Trimestral
Llaves de Lavamanos Dañadas	Llaves de los lavamanos dañadas con escapes de agua en base y conexiones.	Desperdicio de agua, incremento en costos de consumo, posible humedad circundante.	Alta	Medio	Alto	Reemplazar o reparar llaves dañadas, ajustar conexiones, revisar todas las conexiones de plomería para detectar otros problemas.	Personal de Mantenimiento	Semestral

Escapes de Agua en Sanitarios	Fugas constantes en las cisternas de los sanitarios, provocando flujo continuo de agua.	Consumo excesivo de agua, daños potenciales en el piso y otras estructuras.	Alta	Alto	Alto	Revisar y reparar cisternas, realizar inspección de todos los sanitarios para detectar y corregir otros problemas.	Contratista Especializado	Semestral
Escapes de Agua en Orinales	Escapes en conexiones de suministro y descarga de agua en orinales.	Desperdicio de agua, problemas de humedad, daños en el piso y otras estructuras.	Alta	Medio	Alto	Revisar y reparar orinales, ajustar o reemplazar conexiones, verificar y reemplazar sellos y juntas.	Personal de Mantenimiento	Semestral
Filtraciones en Techos y Canales	Filtraciones de agua de lluvia en techos y canales.	Daños estructurales, problemas de humedad en el interior del edificio.	Alta	Alto	Alto	Inspeccionar y reparar techos y canales, sellar juntas, implementar mantenimiento preventivo, considerar cambios en la cubierta y mejoras en el sistema de drenaje.	Contratista Especializado	Trimestral
Áreas Exteriores y Mantenimiento General	Problemas en jardinería, estructuras de concreto, malla perimetral, y áreas de recreación infantil.	Deterioro de estructuras, riesgos de seguridad, y problemas en áreas de recreación.	Media	Medio	Moderado	Realizar poda de árboles, mantenimiento del jardín y césped, reparar malla perimetral, mantenimiento de rejillas y parque infantil, revisar y pintar ornamentaciones.	Personal de Mantenimiento	Trimestral
Revisión Eléctrica	Necesidad de una revisión exhaustiva de las instalaciones eléctricas.	Riesgos de fallos eléctricos, peligros de incendio, y funcionamiento ineficiente.	Alta	Alto	Alto	Contratar una empresa especializada para una revisión exhaustiva, asegurarse de que todas las instalaciones cumplan con las normativas de seguridad y eficiencia.	Contratista Eléctrico	Trimestral

Criterios:

Riesgo: Identificación del riesgo específico.
Descripción: Explicación detallada del riesgo y sus posibles consecuencias.
Posibles Consecuencias: Detalla las repercusiones negativas que pueden resultar si el riesgo se materializa.
Probabilidad: Evaluación de la frecuencia con la que es probable que ocurra (Baja, Media, Alta).
Impacto: Evaluación del efecto que tendría el riesgo si ocurre (Bajo, Medio, Alto).
Nivel de Riesgo: Clasificación del riesgo basada en la combinación de probabilidad e impacto (Bajo, Moderado, Alto).
Medidas de Mitigación: Acciones que se deben tomar para reducir o controlar el riesgo.
Responsable: Persona o equipo encargado de implementar las medidas de mitigación.
Fecha de Revisión: Frecuencia con la que se debe revisar el riesgo y las medidas implementadas.



Carrera 10 N° 8-74
PBX: 884 4444 Ext. 2900-2901
sem.secretaria@chia.gov.co
www.chia-cundinamarca.gov.co



Matriz de Riesgos de Mantenimiento Locativos de la Institucion Eductiva Oficial - Diversificado Chia - Sede Campincito

Responsable : Arquitecto Diego Efrain Carreño Fernandez
Fecha de la Matriz : 18 de septiembre 2024

Items
Moderado
Media
Alta

Riesgo	Descripción	Posibles Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo	Medidas de Mitigación	Responsable	Fecha de Revisión
Instalaciones Hidráulicas: Tanque	El tanque conectado a la bomba muestra signos de falta de mantenimiento.	Presencia de suciedad y sedimentos, afectando la calidad del agua y el funcionamiento del sistema.	Media	Medio	Moderado	Ejecutar limpieza y desinfección del tanque, inspeccionar el interior para detectar corrosiones o daños y realizar reparaciones necesarias.	Técnico de Mantenimiento	Trimestral
Techos y canales	Filtraciones de agua lluvia en techos y canales.	Daños estructurales y problemas de humedad en el interior del edificio.	Alta	Alto	Alto	Inspeccionar techos y canales, reparar grietas y áreas dañadas, sellar juntas, implementar mantenimiento preventivo y considerar sistemas de drenaje adicionales.	Contratista	Semestral
Baños: Filtraciones y Humedad	Filtraciones de agua y humedad en los baños, con manchas en paredes y pisos.	Proliferación de moho y hongos, riesgo para la salud.	Alta	Alto	Alto	Identificar y reparar fuentes de filtración, limpiar y desinfectar áreas afectadas, aplicar tratamientos antihumedad.	Plomero	Mensual
Baños: Puertas Metálicas	Puertas metálicas en mal estado, con oxidación y desalineación.	Accidentes, dificultad en el acceso y la privacidad en los baños.	Media	Medio	Moderado	Reparar o reemplazar puertas metálicas, eliminar óxido, aplicar tratamientos anticorrosión y pintura protectora, asegurar correcta alineación y funcionamiento.	Técnico de Reparación	Trimestral

Baños: Lavamanos	Llaves de los lavamanos dañadas con escapes de agua.	Desperdicio continuo de agua, incremento en costos de consumo y problemas de humedad en el área circundante.	Media	Medio	Moderado	Reemplazar o reparar llaves dañadas, ajustar conexiones, revisar todas las conexiones de plomería asociadas.	Plomero	Mensual
Baños: Sanitarios	Escape de agua en la cisterna de los sanitarios, flujo constante hacia la taza.	Consumo excesivo de agua, problemas de humedad en el entorno inmediato, daño potencial al piso y estructuras.	Alta	Medio	Moderado	Revisar y reparar cisternas de sanitarios, inspeccionar todos los sanitarios para identificar otros problemas de fuga o mal funcionamiento.	Plomero	Mensual
Baños: Orinales	Escapes de agua en orinales del baño de hombres, en conexiones y sellos.	Desperdicio de agua, problemas de humedad, daño en el piso y estructuras circundantes.	Alta	Medio	Moderado	Revisar y reparar orinales afectados, ajustar o reemplazar conexiones, verificar y reemplazar sellos y juntas, inspeccionar generalidad del sistema de plomería.	Plomero	Mensual
Poda de árboles	Las ramas y raíces de los árboles dañan estructuras, incluyendo techos, paredes y canales.	Deterioro adicional en estructuras, riesgo de daños mayores.	Media	Medio	Moderado	Podar ramas y raíces de árboles para prevenir daños en estructuras.	Jardinero	Trimestral
Pintura general	Necesidad de pintar la institución, realizar resanes en techos y paredes, y ornamentar ventanas, rejas y barandas.	Mantenimiento y mejora general del estado del edificio.	Media	Medio	Moderado	Pintar toda la institución, realizar resanes en techos y paredes, y ornamentar ventanas, rejas y barandas.	Pintor	Anual
Arreglo de malla	Reparación necesaria de la malla en el patio para garantizar seguridad y funcionalidad.	Riesgo de seguridad y funcionalidad comprometida del espacio del patio.	Media	Medio	Moderado	Reparar malla del patio para garantizar su seguridad y funcionalidad.	Técnico de Mantenimiento	Trimestral

Criterios:

Riesgo: Identificación del riesgo específico.
Descripción: Explicación detallada del riesgo y sus posibles consecuencias.
Posibles Consecuencias: Detalla las repercusiones negativas que pueden resultar si el riesgo se materializa.
Probabilidad: Evaluación de la frecuencia con la que es probable que ocurra (Baja, Media, Alta).
Impacto: Evaluación del efecto que tendría el riesgo si ocurre (Bajo, Medio, Alto).
Nivel de Riesgo: Clasificación del riesgo basada en la combinación de probabilidad e impacto (Bajo, Moderado, Alto).
Medidas de Mitigación: Acciones que se deben tomar para reducir o controlar el riesgo.
Responsable: Persona o equipo encargado de implementar las medidas de mitigación.
Fecha de Revisión: Frecuencia con la que se debe revisar el riesgo y las medidas implementadas.



Carrera 10 N° 8-74
PBX: 884 4444 Ext. 2900-2901
sem.secretaria@chia.gov.co
www.chia-cundinamarca.gov.co

INFORME DE ACTIVIDADES

(ANEXO 3)

ACTA DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

Contrato	Periodo	
CO1.PCCNTR.6665190	22/08/2024	21/09/2024

OBJETO : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA EL SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN CON EL FIN DE OPTIMIZAR, MANTENER Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, EN ARTICULACIÓN CON LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

3. Brindar apoyo a la secretaria de Educación en la proyección de acciones de mejora encaminadas al cumplimiento de los de programas y proyectos de la infraestructura educativa, a cargo de la Secretaría de Obras Públicas, de acuerdo con los avances obtenidos.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

La Secretaría de Educación ha elaborado un informe sobre el estado de la infraestructura de mantenimiento de las instituciones educativas. Se realizaron visitas a tres instituciones para evaluar los espacios destinados a la primera infancia:

- Institución Educativa Oficial Bojacá sede mercedes de Calahorra.
- Institución Educativa Oficial Fagua Sede Primaria
- Institución Educativa Oficial Fagua Sede Tiquiza.

Estrategias de Mejora: Es fundamental adecuar las instalaciones de estas sedes para asegurar una atención adecuada a los niños de la primera infancia.

Colaboración: La implementación de estas adecuaciones estará a cargo de la Secretaría de Educación, en colaboración con otras entidades pertinentes.

Avance y Resultados: El progreso de las adecuaciones se evaluará periódicamente, teniendo en cuenta los resultados en la atención a la primera infancia.

Planificación: Se llevarán a cabo acciones específicas para mejorar la infraestructura de las instituciones, con un enfoque en las necesidades de los niños de la primera infancia.

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA	PROCESO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN		
	ACTA DE REUNION	CÓDIGO	SIG-FT-01-V3
		PAGINAS	1 de 3

PROCESO: Gestión Educativa

DEPENDENCIA: Dirección de gestión y fomento a la educación- calidad Educativa

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: CALIDAD E INSPECCIÓN Y VIGILANCIA SEM

NATURALEZA DE LA REUNIÓN:

☐ Consejo _____
☐ Comité _____
☐ Reunión: _____
☒ Otro Visita Técnica

ACTA N°	FECHA		Viernes 20 de Septiembre de 2024	
LUGAR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA BOJACA -SEDE CALAHORRA			
ASISTENTES	NOMBRE	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO/DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO
	Gerardo Castro	79.362.390	RECTOR BOJACA	hgca79@gmail.com
	Sandra Bueno	35.477.103	CONTRATISTA VIGILANCIA	Milena.bueno@chia.edu.co
	Jaime Martin	80.496.949	COORDINADOR	Jaime.martin@colegiobojacachia.edu.co
	Francy Beltrán	35.196.659	CONTRATISTA PRIMERA INFANCIA	Francy.beltran@gov.co
	Luz Mery Buitrago	20.493.796	COORDINADORA DE EDUCACIÓN INICIAL	Luz.buitrago@chia.gov.co
	Diego Carreño	11.204.467	ARQUITECTO CONTRATISTA	diego.carreno@chia.gov.co
	Luz Karime Sánchez	35.478.408	SECRETARÍA PAGADORA	Luzkarime.sanchez@colegiobojacachia.edu.co
1. OBJETIVO DE LA REUNIÓN				
Realizar acompañamiento a la visita de inspección y vigilancia en la revisión de los espacios para la atención de los grados de pre-jardín y jardín				
2. ORDEN DEL DÍA				
1. Saludo. 2. Inspección de espacios para la atención de los niños y niñas del nivel de pre-jardín y jardín.				

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN		
	ACTA DE REUNION	CÓDIGO	SIG-FT-01-V3
		PAGINAS	2 de 3

3. Diligenciamiento de formato por parte de inspección y vigilancia.

3. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

-Siendo las 9:50 se da inicio a la visita en la sede calahorra del colegio Bojacá con los presentes, desde el área de calidad se acompaña a inspección y vigilancia en la supervisión de los espacios que se requieren para la atención de los niños y niñas de pre-jardín y jardín. En dicha sede se atenderán a los niños y niñas en la jornada de la tarde de 1:00 p.m a 5 p.m,

-La profesional Sandra Bueno diligencia el formato de verificación de requisitos y legalización de establecimientos educativos oficiales y privados de educación formal, el cual contiene los diferentes criterios, buscando que se preste un servicio de atención adecuado.

-El arquitecto realiza observación de la infraestructura donde toma nota, registro fotógrafo, para ser presentado, en el primer piso cuenta con 3 salones pertinentes, 2 baterías de baños, 1 para niños 1 para niñas, en el segundo piso cuenta con 4 salones 2 baterías de baños 1 para niños y 1 para niñas, 1 baño para los docentes, tiene 1 cancha múltiple cubierta que pertenece a la comunidad y le presta el servicio a la comunidad educativa.

-En cuanto al material didáctico, se cuenta con fichas, rompecabezas, pelotas, aros, conos, encajables y otros elementos pertinentes para la atención de los niños y niñas de pre-jardín y jardín que serán atendidos este mismo año, de acuerdo a la proyección realizada con el área de cobertura.

-Por parte de calidad se hace entrega de una lista sugerida de materiales y mobiliario para la atención de los niños y niñas de educación inicial, la cual tendrán en cuenta para la implementación de dichos grados.




4. CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

-Al realizar la visita se evidencia que el espacio es pertinente para la atención

5. ANEXOS

Formato diligenciamiento por parte de inspección y vigilancia.

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA	PROCESO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN		
	ACTA DE REUNION	CÓDIGO	SIG-FT-01-V3
		PAGINAS	3 de 3

6. COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE COMPROMISO
Informe de arquitecto	Diego Carreño	Lunes 23/9/2024
Hacer el proceso de divulgación de la apertura en estos grados.	Coordinador Jaime Martin	A partir del 23 de septiembre
FIRMAS		
 Jaime Martin  Diego Carreño  Filena Buena  Fong Beltran  LUZ KARIME SANCHEZ  Gerardo Castro Rector		